
Hyundai IONIQ 5 (2021-)













A50-X


HYU059




s 119 kg


















				_		
1		AEV0005	1	J		
2		M10x65 DIN 931 (8.8)	2			
3		M10 DIN 980	2			
4		AEV0006		1		
5		AEV0008		1		
6		AEV0009		1		
7		C2523AX60	1	1		
8	5)	C2523AA22	2	2		
9		C2523AV24	4	4		
10		M12x1,25x50 DIN 961 (8.8)	5	5		
11		M12x60 DIN 931 (8.8)	1	1		
12		M12x40 DIN 933 (8.8)	4	4		
13		Ø12 DIN 128A	8	8		
14		Ø12 DIN 125	5	5		
15		Ø12 DIN 9021	1	1		
16		M12 DIN 6923	3	3		

































































































enganches

TOWBOX

ANEXO III

CERTIFICADO DE TALLER

D	, expresamente autorizado por la empresa	
domiciliada en	, teléfono	, dedicada
a la actividad de	nº de Registro Industrial	y nº de registro
especial (1)	·	
	CERTIFICA	
sobre el vehículo marca	ha realizado la/s Reforma/s y asume la responsabilid , tipo denominación comercial	·····
	. y nº de bastidor	
• Las normas del fabr	te en materia de reformas de vehículos. ricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevada tivo de la/s reforma/s, adjunto al expediente.	as a cabo en dicho vehículo.
OBSERVACIONES: (2) Tipificada/s con el código de Reforma consiste en:	reforma/s	
COLOCACION DE ENGAN	NCHE HOMOLOGADO EUROPEO MARCA:	
nº de identificación / marca o	de homologación:	
Type:		
artículo 9 del R.D. 1457/1986	orevisto en el artículo 6 del Reglamento General de ve 6, de 10 de enero, por el que se regula la actividad ind os y sus componentes, modificado por 455/2010 de 16	lustrial en talleres de vehí-
	, adede Firma y sello:	

- (1) En el caso de que la reforma sea efectuada por el fabricante se indicará N/A.
- (2) Se debe especificar en este apartado OBSERVACIONES, la identificación de los equipos o sistemas modificados.

